

1. 현상

- 우리집 Mesh 구축 현황

. Ax1500sr 신규 구매 (2025.05월)


- 최신 펌웨어 업데이트 공유기 전체 15.09.0 업데이트 완료

1) ax1500sr ↔ t5004 속도 테스트 : 타 공유기 대비 100Mbps 수준으로 확인 됨 (**불량인지..?**)

2) ax1500sr ↔ ax6000m 5G/2.4Ghz 변경 : 갤럭시 s23 와이파이 ax1500sr Zone에 인식 안됨

- 강제로 ax1500sr 탭으로 넘기려고 해도, 해당 탭이 없음 -_-.....

통신단자함



망구성 스피드 테스트		
T5004	AX1500SR	↓수신 167.8Mbps ↑송신 81.3Mbps
T5004	AX3000M	↓수신 545.5Mbps ↑송신 251.8Mbps
T5004	AX6000M	↓수신 495Mbps ↑송신 275.6Mbps

T5004 ↔ AX6000M | 속도측정



작은방
(4M 멀리 있음)

2. 문제점

- AX1500SR 신규 공유기 구매 후 WIFI 기기들이 자유롭게 해당 공유기로 가지 못하는 점 !!
- 각 방으로 이동 했을 때, 인터넷 연결이 되지 않는다는 문구가 지속 발생
- > 메시 스티어링? 조절해도 똑같은 펌웨어 버전에 문제 있다고 추정함.....
 펌웨어 2단계 전에는 어떤 방에 이동에도 끊김없이 사용 했음..

※ 구성된 공유기들로 와이파이 Mesh 로 묶어서 사용 중 (유선으로 묶는게 가장 안정성이 높다고 해서)

